


調整

1 閉扉速度調整

プラス、又はマイナスドライバーで制動装置の後端部にある調整バルブを回して下さい。



お願い


速度調整バルブを本体の表面より出さないで下さい。

2 閉じ力調整

プラスドライバーで駆動装置の中心軸を回して下さい。

巻過ぎに注意

故障の原因になりますので、本体表示シールに表記されている範囲で使用して下さい。




部品一覧

本図はストップ付、右引き、コーナーピースN型用を示す。

- 部品名称
- ① アルミレール
 - ②-1 台板R
 - ②-2 台板L
 - ②-3 台板(引分け用)
 - ③ 補助台板
 - ④-1 コーナーピースR
 - ④-2 コーナーピースL
 - ④-3 コーナーピース用裏板R
 - ④-4 コーナーピース用裏板L
 - ⑤ 駆動装置
 - ⑥ 制動装置
 - ⑦ 制動装置取付金具
 - ⑧ 戸当り金具
 - ⑨-1 戸先側ハンガー
 - ⑨-2 戸尻側ハンガー
 - ⑩ ハンガー高さ調整ライナー
 - ⑪ 外れ止め金具
 - ⑫ 連結装置
 - ⑬ ワイヤー引掛金具
 - ㊦ ⑭ ストップバネ
 - ㊦ ⑮-1 ストップロールピン
 - ㊦ ⑮-2 ストップローラー
 - ㊦ ⑮-3 ストップロール板
 - ★ ⑯ ガイドローラー
 - ★ ⑰ 中央戸当り位置決め金具
 - ★ ⑱ 中央戸当り金具


F型のみレール間座が同梱されています。

取付ネジ	取付穴数
㊦ A M5×10 (P=0.8) なべ小ネジ	6本
B M8×35 (P=1.25) 六角穴付ボルト	4本
C M4×30 (P=0.7) 皿小ネジ	2本
D M5×12 (P=0.8) なべ小ネジ	4本
E M5×10 (P=0.8) なべ小ネジ	1本
F M5 (P=0.8) 特殊なべ小ネジ $\ell=45$	2本
G M5×20 (P=0.8) なべ小ネジ	4本
H M5×16 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
I M8×35 (P=1.25) 六角ボルト	4本
J M5×12 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
K M5×10 (P=0.8) 皿小ネジ	2本
㊦ L M5×10 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
㊦ M M5×10 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
★ N M5×12 (P=0.8) 六角ボルト	2本
★ $\phi 5 \times 30$ 六角頭オールプラグボルト	2本
★ O M5×12 (P=0.8) なべ小ネジ	1本
★ P M8×25 (P=1.25) 六角ボルト	2本
★ Q M5×10 (P=0.8) なべ小ネジ	2本



㊦印：ストップ付用部品
★印：オプション

納り図



本図はストップ付、右引きを示す。

商品保証について

弊社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まず、お取扱いの建築会社様、工務店様、又は販売店様に修理、交換をご依頼下さい。

保証期間

- 建築会社様よりの引渡し日(注1)(注2)から2年間(電装部品は1年間)。
- (注1) 改修工事の場合は、改修部分の工事完了日とします。
- (注2) 分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。

保証内容

取扱説明書、又はその他の記載事項に基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理、交換いたします。

ただし、本来の使用目的以外の用途に使用された場合は保証の対象にはなりません。

免責事項

- 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理、交換になります。
- ① 施工要領書などに基づかない施工の不備に起因する不具合
 - ② 製品の性能、又は適用範囲(ドアの重量、サイズ、開閉回数など)を超えたドアの使用、又は超えた場所に取付けられたことに起因する不具合
 - ③ 窓の開閉などによって誘発される屋内の気圧の変化に起因する不具合
 - ④ 建築躯体の変形などに起因する不具合
 - ⑤ 結露及び雨がかりによる錆、カビ、変色、腐食などの不具合。
 - ⑥ 製品、又は部品の経年変化(使用頻度が高いことに伴う著しい消耗、摩耗など)や経年劣化(使用頻度が高いことに伴うゴム部品・樹脂部品の変質、変形、変色など)、又はこれらに伴うドア開放時の停止不能などの不具合

- ⑦ 製品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食、又はその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿及びオゾンガス環境下による不具合など)
- ⑧ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、津波、噴火、洪水、地盤沈下、火災など)に起因する不具合
- ⑨ 引渡し後のドアの操作誤り、引戸クローゼの調整不備、又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑩ お客様自身の修理、改造などに起因する不具合
- ⑪ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

※お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、交換及びご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。

NEW★STAR 日本ドアーチエック製造株式会社

SINCE 1919

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411(代)
(ニュースター東京ビル)

大阪本社 / 〒544-0014 大阪市生野区箕東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251(代)

札幌支店 / TEL(011)851-8255～6
仙台営業所 / TEL(022)284-7501
北陸支店 / TEL(076)243-2120(代)
静岡営業所 / TEL(054)238-2751
名古屋支店 / TEL(052)981-7531～2
広島営業所 / TEL(082)877-1611～2
福岡支店 / TEL(092)271-5491(代)
高松営業所 / TEL(087)843-1212～3
ホームページ <https://www.e-newstar.co.jp/>